Vorbereitende Untersuchungen
Maybachufer / Elbestraße
Berlin Neukölln

Karte 5: Gebäudezustand (Sichtprüfung Gebäudehülle)



guter Zustand (keine bzw. sehr geringe Instandsetzungsmaßnahmen erforderlich

befriedigender Zustand (Instandsetzungsmaßnahmen erforderlich)

mangelhafter Zustand (Instandsetzungsmaßnahmen zum Gebäudeerhalt erforderlich)

sehr schlechter Zustand (Gebäude kann nur mit hohem Kostenaufwand instandgesetzt werden)

Nebengebäude

Grenze Untersuchungsgebiet

Kartengrundlage: Senatsverwaltung für Stadtentwicklung

Stand: November 2009

0 50 100 200 300m

BÜRO FÜR STADTPLANUNG, -FORSCHUNG UND -ERNEUERUNG
Oranienplatz 5, 10999 Berlin, Tel. 030/6141071 www.pfe-berlin.de