






Vorbereitende Untersuchungen Maybachufer / Elbestraße Berlin Neukölln

**Karte 11: Zustand öffentlicher
Straßenraum**

- Fahrbahn, guter Zustand
- Fahrbahn, befriedigender Zustand
- Fahrbahn, mangelhafter Zustand
- Fahrbahn, sehr schlechter Zustand
- Gehweg, guter Zustand
- Gehweg, befriedigender Zustand
- Gehweg, mangelhafter Zustand
- Gehweg, sehr schlechter Zustand

Grenze Untersuchungsgebiet



Kartengrundlage: Senatsverwaltung für Stadtentwicklung

Stand: November 2009

